Moedor de carne Clatronic FW 3151

Coisa nojenta. O boto de retrocesso caiu com uma nica tentativa de pression-lo e a mquina parou de funcionar. o mais interessante que tambm no consigo encontrar uma central de atendimento.