Nissin Di866 Flash

modelo ruimSe algum souber como resolver o problema, aguardo sugestes.

modelo usualAps 3 meses de uso intenso, a parte superior comeou a fritar com o difusor baixou. Foi enviado para reparo com suspeita de mau funcionamento do motor da lmpada. Talvez eu no tenha tido sorte com o mestre, mas minha cpia do flash acabou no sendo reparvel. Aqueles. Depois da reforma piorou. A energia no acaba, continua a fritar o plstico, funciona aleatoriamente. Vou mudar para Nikon

Eu queimei na primeira foto do casamento. Apenas a parte superior queimou, a parte inferior continua a funcionar no modo manual. A oficina disse que a placa queimou e no foi entregue Rssia. Pergunta - onde reparar este maravilhoso dispositivo por 8000 rublos?

grande modelotima ferramenta! O mais importante que o fotgrafo tenha cabea e mos. Sem eles - eu no recomendo tomar. Voc ficar desapontado.Se decidir comprar, leve imediatamente vrios conjuntos de baterias e, o mais importante, pea pelo menos mais alguns carregadores de baterias VM-01. Isso economiza tempo ao trocar as baterias durante a filmagem. Ele fica sem baterias rapidamente. Se voc tirar fotos em TTL com um pr-flash em ISO 400, F / 5.6 e com duas lmpadas (pequenas: 1/8 ... 1/16) - ento so cerca de 70 ... 100 quadros em um conjunto de Baterias de 2700mAh. melhor fazer uma srie em TTL sem pr-flash com compensao de exposio do flash "a olho" usando uma foto de teste. Isso aumentar bastante o nmero de flashes possveis na srie, mesmo com uma lmpada pequena. Tambm notei que as baterias Ni-MH (at que se sentam) o alimentam melhor do que as baterias mais frias. Eles recarregam muito rpido. E com disparo intensivo, as baterias aquecem menos.

timo modelorecursos: - a luz de modelagem no ligada por comando da cmera - apenas com o boto no flash - no h boto de trava de posio da cabea, como no SB900, i. no suporta um bico pesado ou bardana (por outro lado, o grande difusor do SB900 Lumiquest LQ-119 tambm no aguentou - a trava foi arrancada e agora so equivalentes :) - at eu descobrir se o o fator de corte levado em considerao durante o zoom automtico - se voc coloc-lo no ouvido durante a ativao - um estalo silencioso de alta tenso ouvido no interior - a sincronizao FP rpida (para velocidades do obturador inferiores a 1/320) est disponvel apenas em TTL e M / Modos Av, em geral, uma mquina agradvel, a relao Preo-Qualidade-Funcional excelente, rende seu dinheiro em 120%