Wi-Fi adaptador TP-LINK Archer T4U

Pode pegarTenho um modelo em concha. Bastante grande em tamanho, fecha a porta usb adjacente. Por padro, o Ubuntu no puxou o driver, ento eu tive que constru-lo a partir da fonte. O motorista oficial no ia, mas apareceu. A velocidade boa, a recepo tambm estvel. No canto da sala, onde o antigo adaptador mal aguentou e cortou em alguns lugares, este mostra 30/40 Mbps a 2.4Ghz (repetidor a 5m) e 40/60 Mbps a 5Ghz (~10m para o roteador, atravs do paredes).

 timo modelo Funciona perfeitamente em w10, apenas com drivers de 16/08/2016, que voc encontrar no frum TP-Link. Para uma velocidade mxima de 867 Mbps a 5 GHz , voc precisa de uma linha de viso e uma distncia no superior a 7 metros, mas tambm depende da potncia do transmissor do roteador. H muita perda de velocidade atravs de obstculos.

grande modeloInfelizmente, isso raramente acontece, mas agora exatamente o caso. Dispositivo sem falhas. A menos que voc possa encontrar falhas com o tamanho, mas isso um disparate. No uma vez por vrias. Eu no o decepcionei por meses. Eu recomendo que voc sempre conecte com um cabo grosso nativo ao USB 3.0 na parte traseira do computador e pendure o apito em algum lugar aberto. Diretamente (sem cabo) para a porta tambm possvel, mas a recepo ser um pouco pior e o aquecimento ser um pouco mais.No Windows 10, os drivers so automaticamente captados e no requerem interveno.

 modelo regularEu queria economizar dinheiro e no mexer com adaptadores PCI -e. No funcionou. Fiquei chateado, vou troc-lo por um modelo mais caro de outro fabricante. No posso recomend-lo para compra, mas tambm no o dissuadiria. Mdio.

excelente modeloA desvantagem corrigida com sucesso instalando manualmente os drivers do site do fabricante. Depois disso, a velocidade corresponde declarada e tudo funciona perfeitamente

excelente modelocompletamente satisfeito, a velocidade quase no corta. Eu uso atravs de uma parede de concreto de um roteador

um excelente modeloPensei muito antes de comprar um adaptador, pois nunca havia usado esses dispositivos antes, e as avaliaes sobre vrios recursos so misturadas . No final, muito feliz com a compra. H um cabo USB no kit, foi muito til, porque o adaptador em si geral e, se voc conect-lo diretamente, no poder conectar nada porta adjacente. No houve problemas com a instalao. Inseriu um disco, instalou, lanou e esqueceu de tudo. Tudo se conecta automaticamente e no so necessrias manipulaes. Com minha velocidade de Internet de 100 Mbps, dei 8 no mximo, mas no inferior a 5. No foram observadas quedas, no foram observadas quebras. estranho ver as crticas negativas das pessoas sem vrios argumentos. USB 3.0 funciona muito bem. Est tudo estvel nos jogos, o ping bom, nada superaquece, tentei instalar no Win 7 x64 e no Win 8.1 x64 - o resultado o mesmo. Resumindo: o dispositivo vale o dinheiro.

um bom modelo Eu o uso junto com o Roteador D-Link Wireless AC1200 Dual Band Ao instalar o Win 10 x64, os drivers foram encontrados automaticamente (o adaptador trabalhei com eles sem nenhuma reclamao) Ao instalar drivers do fabricante do site, o adaptador simplesmente parou de ver todas as redes. Concluso: use os drivers padro.

modelo terrvelDepois de uma hora jogando cs e uma hora em wow, ele aqueceu at 50 graus. Em wow, o ping global subiu para 1000. No realista jogar com tal ping. Se voc vai jogar com este apito, de forma alguma o pegue!

Modelo regular

Excelente modeloFunciona imediatamente (o driver foi escolhido pelo prprio Windows). Pegue, voc no vai se arrepender!!!

modelo normal

excelente modeloBom aparelho. Se voc precisa de velocidade, USB 3.0, banda dupla, voc pode pegar.

bom modeloWindows 10, conectado, baixado os drivers mais recentes. Conectei a um roteador Linksys E3000 (5Hz, mas a velocidade mxima n). Speedtest mostrou a velocidade mxima do canal (tenho 75 megabits). Ento configurei torrents para download, com um fio o torrent flua na velocidade mxima, uns 8 megabytes/s, ento a velocidade era uns 6 megabytes/s no mximo. Talvez o problema esteja no roteador, ento ele no suporta ac. A propsito, o adaptador estava conectado ao USB 2.0, mas no acho que a perda de velocidade possa ser por causa disso, infelizmente no verifiquei a velocidade de download para o disco rgido da rede.

bom modelo

timo modeloO adaptador foi adquirido para conectar um PC a um telefone Samsung Galaxy S5 e conectado a uma porta USB 2.0. Tanto um telefone quanto um adaptador podem atuar como um ponto de acesso. Com as configuraes padro, a conexo estabelecida no primeiro caso a uma velocidade de 144 Mbps, no segundo 130 Mbps. O ponto de acesso no adaptador foi criado por um utilitrio nativo, e voc pode se conectar rede com ele, ou pode usar as ferramentas do Windows. Para trocar arquivos, foi instalado no telefone um servidor FTP do The Olive Tree verso 1.25 e um cliente ftp da verso do gerenciador de arquivos Far foi usado no computador 3. A velocidade de transferncia de arquivos grandes (~0,5 GB) foi de 6,7 MB/s para o telefone e 7,5 MB/s para o PC quando o ponto de acesso um telefone , e 3,0 MB/s para o telefone e 5,3 MB/s para o PC quando o ponto de acesso era o adaptador. O telefone estava localizado a uma distncia de 1 metro do adaptador. Nas velocidades indicadas, o adaptador quase no aquece, a conexo no interrompida. As tentativas de aumentar a velocidade foram infrutferas. No encontrei a capacidade de definir a velocidade no telefone e, se eu forar o padro 802.11ac no adaptador, o ponto de acesso criado a uma velocidade de 867 Mbps, mas quando tento conectar o telefone a ele , o adaptador cai. Todos

os testes foram realizados com drivers de dezembro de 2014. Com os drivers mais recentes de junho de 2015, o computador trava em uma tela azul ao transferir um arquivo do telefone para o computador.