Moedor de carne Clatronic FW 3151

por dentro tudo plstico e no da melhor qualidade, na primeira aplicao, o parafuso de fixao do bico quebrou imediatamente

Quebrou em menos de 15 minutos.