Serra profissional Grunhelm GS 5200M

O problema est na barra e na corrente, o metal to forte como alumnio. Tive que comprar uma nova.

Lantsug mole.

Eu mal desenrosquei a vela, ela estava bem presa.