Processador Intel i5-8600 BOX

Quando ele morrer, eu vou te dizer

extremamente raro que no seja suficiente no trabalho

Eu no percebi

O overclocking pequeno

s vezes a temperatura nos ncleos salta de 40-67 ou os sensores so essas curvas ou o sistema de monitoramento, no h driver para o vdeo embutido no win7 -8 e win10 32bit apenas no win1064bit, no haveria solda como preos de 2500k

At agora nada. Eu mudei de um laptop, ento estou satisfeito com a velocidade.