RAM GOODRAM GR2666D464L19S/8G

No

Juntas duas dessas barras mesmo recusou-se a iniciar em uma frequncia de 2666 a 1,35V. Uma dessas frequncias foi tomada.Qualquer par de barras verdes da Samsung levou pelo menos 2933.