ador de aquecimento Kermi Therm-X2 Profil-K 22 200

no encontrado

nenhum

Estava em funcionamento de um prédio de apartamentos por apenas 4 anos. Vazamento no plano inferior!