SSD A-Data Ultimate SU630

Ele morreu duas semanas depois.

No mencionado

Trabalhou por 6 meses, então a velocidade caiu drasticamente. Eu executei o HD tune Pro e acabou sendo 2,5% dos setores defeituosos. Velocidade de teste = 10mb/s. Em velocidade til = 300 Mb/s

Operação instável e acabamento do disco.

Baixo TBW: apenas 100 TB de dados que podem ser gravados durante a operação

2 anos de garantia provavelmente não são suficientes, você precisa de pelo menos 3 . NA MINHA HUMILDE OPINIO. Nenhum suporte de 3,5 "incluído.