Cap VENTOLUX Roma 60 IVORY 2M Lux

Em alta potncia, o cap faz um barulho no muito agradvel. O case at comea a vibrar levemente, ento melhor limitar-se a rotaes mais baixas. Alm disso, improvvel que o uso da potncia mxima seja apropriado em casa.