Cobertura Pyramida NR 60 WH

No

No

O metal do corpo, na minha opinio, no grosso o suficiente, mas por outro lado, este momento diz respeito apenas ao invlucro nesses locais onde ainda no h cargas mecnicas perceptveis .

No podemos reparar o boto de primeira velocidade! Fraco e barulhento. caro para algo assim.