G.Skill F4-2666C18D-16GTZR RAM

no foi encontrado

no

No possui perfil XMP na Intel (testado em 3 placas-me), embora parea ser, mas o fabricante no garante isso e no reconhece isso como um casamento.

No encontrado

nada perfeito, os tempos poderiam ser menores (eu sei que varas com bons tempos so mais caras no Samsung B-die chips)

Ainda no encontrei)

No