Pistola de ar Umarex Glock 17

Aps 500 disparos, o atraso do parafuso "morreu", os reparos na oficina no ajudaram por muito tempo, aps 1000 disparos, a haste adjacente vlvula comeou a "travar" no mecanismo "blowback" na posio extrema, como resultado, para inserir a loja, voc precisa puxar um pouco o suporte do parafuso. A impossibilidade de ajustar o dispositivo de mira, ele me “bate” para a esquerda, tenho que mudar o tempo todo para a direita, isso decepcionante. A mola de pr-carga no fixada na loja, quase no suficiente, voc precisa segurar a rolha com o dedo. A pintura no suporte do parafuso bastante delicada e perder rapidamente sua aparncia ao usar um coldre. No barato.

Todos