Exausto VENTS 150 MBTH L Turbo

Barulhento.

Bate quando ligado

Passaram-se pouco mais de 2 anos de funcionamento... e uma vez ouvindo, percebi que o ventilador agora est funcionando silenciosamente! (ou talvez para o cu) e os restos at zumbem E gire! E esta aeronave ucraniana tem 5 anos de garantia! embora eu honestamente no possa acreditar que eles vo devolver o dinheiro para mim ou substitui-lo! at que eu peguei a garantia, est na garagem.