# Soler&Palau SILENT DUAL 100 exaustor

o preo, como em qualquer ventilador (j tentei 3 diferentes), o sensor de umidade no funciona adequadamente , mas aqui pelo menos o sensor de movimento funciona bem