Asus GeForce RTX 3090 ROG STRIX GAMING

No modo desempenho, ele aquece at 71, mas os toca-discos giram at 2400 - barulhento e desconfortvel, mas no modo silencioso, os toca-discos so silenciosos - no mximo 1700 rpm, mas aquece at 78 e a memria de at 98. E agora o principal: o sistema de refrigerao no foi projetado para aumentar o PL - simplesmente no consigo lidar, 390-400w para este carto (sys. cool.) teto. Da resulta que no vale o dinheiro.

A qualidade dos ventiladoresUma grande porcentagem de defeitos

No h nenhum

Ele aquece 110 graus da memria, no h resfriamento na zona VRM do lado esquerdo (ambos os sensores mostram a temperatura no lado direito, os fabricantes esto cientes disso e ocultaram o fato de superaquecimento da zona vrm no lado esquerdo) sem pressionar o radiador - no h aquecimento pads e voc no pode coloc-los neste lugar, apenas se voc instalar resfriamento a gua e isso realmente no ajuda (o ar quente permanece no textolite), o carto no est perseguindo