Alto-falante de carro JBL GTO-508C

abaixo de -10 o baixo desaparece, provavelmente algo no crossover congela

Altas frequncias infladas.

difusor de plstico (no para todos, mas PREO!!) o twitter tambm no seda (PREO!!) embora o crossover seja lindo, mas no h bobinas, tudo est em conders.