G.Skill F4-4400C18D-16GVKC RAM

no funciona com hmp nativo em horrios declarados

sim, nada, por este preo, em princpio

At agora tudo bem

no momento o preo de 13k))) estanho ento o que

apenas 1333 MHz

A memria peer-to-peer, ento voc precisa verificar tudo sozinho

No h nenhum

A memria de fato peer- para pares. A descrio diz que o F4 3000 de duas classificaes

Gostaria que os tempos fossem mais baixos!!

Trabalhou nas frequncias e tempos declarados, mas no por muito tempo

No na Rssia

morreu muito rapidamente

O radiador parece frgil.

No