Chieftec Compact IX Corpo -01B-OP

Em vez disso, pode ser atribudo a uma configurao especfica.A alimentao da placa-me e os fios de alimentao no alcanaram os conectores na placa-me. Eu tive que desparafusar o painel frontal e virar o conversor de energia e o painel frontal. A nica desvantagem que no pensei logo nisso, tive que desparafusar a placa-me e montar tudo de novo.

O Athlon 5350 com o cooler Cooler Master DKM-00001-A1-GP se encaixa, mas no h sobra espao para a montagem do disco rgido. Eu tive que colocar o duro no tapete. placa ao lado do dissipador de calor da CPU. O furo para a antena do adaptador wi-fi foi feito por e 2 adaptadores novos no cabiam. Vou ter que furar sozinho, no gosto da opo com o adaptador USB.

No encontrei.