Chaleira eltrica Rotex RKT82-G

O filtro "nariz" no funciona (passam contaminantes). Aps 3 meses de uso - um gotejamento. A escria era removida regularmente uma vez por ms.