Intex Challenger 1 Boat

Vlvulas desconfortveis na parte superior e na cmara interna. equipamento.

Tordos de remos no muito confortveis. As ps so um pouco curtas.

Sem latas duras