Bomba de circulao Bombas DAB VA 55/130

Ainda no

funcionou godi queimado, no servio eles disseram que superaqueceu, necessrio manter a temperatura mais baixa

No

qualidade muito instvel, bombas de um lote podem chacoalhar, ou podem funcionar perfeitamente.

para Muita coisa poderia ter mudado em 12 anos.

Ele trabalhou por um ms, depois parou de bombear gua, ou seja. funciona, mas no bombeia.

pesado.muito barulhento

no detectado