Exaustor Soler&Palau DECOR-200 CZ

Muito barulhento, vou procurar um controlador de velocidade adicional para ele, espero que uma velocidade menor reduza proporcionalmente o ruído.

Barulhento, o nível de ruído medido a uma distância de um metro ao longo do eixo da hélice de 61dB (sem ponderação) alto, abafa a TV. verdade, eu nunca limpei as lâminas nos últimos 2 anos.

O preço um pouco barulhento, mas se você trocar outras uma vez por ano, o preço bate para trás

Muito alto, existem modelos mais silenciosos.

- Quebrou após 2 anos.- muito barulhento.

barulhento

Mas! faz muito barulho, como um aspirador de pó. Devido às pequenas lâminas e seu grande número. A TV funcionando na cozinha não ouve enquanto o ventilador está funcionando. E o rotor bate um pouco, verifique este ponto na hora da compra.

Mas! faz muito barulho, como um aspirador de pó. Devido às pequenas lâminas e seu grande número.