# Secador de cabelo Remington AC3300

No

Infelizmente, concordo com a reviso sobre os botes na ala. De fato, s vezes eles so pressionados acidentalmente.

A temperatura  insuficiente, mesmo na incluso mxima, os botes de comutao de temperatura e fluxo de ar esto no local onde voc os toca quando est secando

Ainda no revelado