Cortador de azulejos Sturm TC-9821-U

Exceto talvez o disco nativo.

O guarda-lamas curto, o disco deve ser ejetado.

A roda diamantada no durar muito.