Switch Zyxel GS1900-48HP

Nenhum

Nenhum

Nenhum

Sem linha de comando, barulhento, preo alto.

Pode um dia os switches PowerEthernet multiporta ficarem silenciosos e sem ventilador.

No SFP.