

Mquina de costura / overlock Janome 7518A

Tipo de mquina de costura: eletromecnica

gancho: rotativo horizontal

Formao de loop: automaticamente

Especificaes tcnicas pontos

Nmero de pontos: 18 pontos

Comprimento mximo do ponto: 4mm

Largura mxima do ponto: 6.5 mm

Recursos e capacidades

Funes: reversoarmenfiador de linha cortador de linha

Opes de ajuste

Ajustes: ajuste de presso do prosca / seletor de tenso superior /

Inclui calcadores

Inclui calcadores: universaloverlockpara costura em zperes para ponto cego para ponto acetinado

Geral caractersticas

Fonte de alimentao: Rede eltrica

Consumo de energia: 55 W

Capa rgida: difcil