

# Mquina de costura / overlocker Janome 419S

Tipo de mquina de costura: eletromecnica

gancho: oscilante

Formao de loop: automtica

Especificaes

Nmero de pontos: 18 peas

Nmero de pontos: 1 peas

Comprimento mximo do ponto: 4mm

Largura mxima do ponto: 5mm

Recursos e recursos

Funes: reverso plataforma do braoenfiador de linhacortador de linha

Opes de ajuste

Ajustes: ajuste de presso CalcadorSeletor de tenso da linhaParada de alimentao inferior

Calador includo

Calador de zipper

Geralespecificaes

Fonte de alimentao: fonte de alimentao

Consumo de energia: 85 W

Rgua na caixa

Capa rgida: difcil

Peso : 8 kg