

Termmetro/barmetro Steba AC 11

Proposito: sonda (para alimentos)

Tipo de dispositivo: eletrnico

Medio: temperatura

Temperatura mxima: 250 °C

Tipo de alimentao: baterias

Tipo de sensor externo: com fio

Material da caixa: metal

Dimenses: 20x65x75 mm

Funes e recursos adicionais do termmetro / barmetro: cabo resistente ao calor de 100 cm