

# Moedor Ryobi ROS300A

Tipo: excntrico

Consumo de energia: 300 W

Nmero de rotaes: 7000 – 13000 rpm

Dimetro mximo do disco: 125 mm

Frequncia de oscilao: 14000 – 26000 rpm

Amplitude de oscilao: 2,4mm

Adicionalmente controlador de velocidade; conexo do saco de p

conjunto de pacotes: caixa (saco); saco de p

Fonte de alimentao: fonte de alimentao

Comprimento do cabo: 3 m

Peso 1,7 kg