

Termmetro/barmetro TFA Twin Plus

Destino: famlia

Tipo de dispositivo: eletrnico

Medies: temperatura; temperatura externa; umidade (higrmetro)

Temperatura mnima: -20 °C

Temperatura mxima: 50 °C

Temperatura mnima/mxima mantida

Temperatura de conforto

Tipo de fonte de alimentao: pilhas

Tipo de sensor externo: sem fio

Material da caixa: plstico

Dimenses: 62x101x24 mm