

Termmetro/barmetro Ea2 BL 501

Destino: famlia

Tipo de dispositivo: eletrnico

Medies: temperatura; temperatura externa; umidade (higrmetro)

Temperatura mnima: -40 °C

Temperatura mxima: 50 °C

Temperatura mnima/mxima mantida

Opes: exibir luz de fundo; relgio; despertador; calendrio

Tipo de alimentao: pilhas

Tipo de sensor externo: sem fio

Material da caixa: plstico