

Condicionador de ar OSAKA Elite STV-12HH

modelo com falhas gravesA segunda vez aps o reparo, o receptor de sinal do controle remoto quebrou aps algumas semanas

modelo normal, nada de especialO receptor de sinal do casaco quebrou aps algumas semanas