

Ar condicionado OSAKA Elite STV-24HH

Modelo com falhas graves Receptor de sinal remoto quebrou pela segunda vez aps reparo em algumas semanas

Modelo normal, nada de especial Receptor de sinal quebrou aps algumas semanas