

Disco MAK Wolf 6,5x16/5x110 ET35 DIA65,1

um modelo com falhas graves. A todos aqueles que procuram, aconselho a desmarcar definitivamente a MAK no filtro. Menos de um ano de uso comeou a subir, com todos os 4, esta uma resposta imediata sobre a operao (nunca me acostumei a nada). A pintura est inchando em lugares diferentes. No lugar onde eu comprei, eles responderam com orgulho: "Estas so rodas para o vero, onde voc as colocou no inverno, afinal o reagente est nas estradas, mas so suaves". Encontrei um camarada na desgra, ele tambm tem um problema, mas s tem pneus de vero. Eu queria examin-lo, os especialistas imediatamente avisaram que eu no teria sucesso, j havia um precedente. Ento, pergunte a si mesmo: Voc quer economizar imediatamente o custo de repintar para esse tipo de dinheiro.