

Disco MAK Wolf 8x19/5x115 ET40 DIA70,2

um modelo com falhas graves. Aconselho a todos que o procuram, aconselho a desmarcar a MAK no filtro. Menos de um ano de uso iniciado para subir, com todos os 4, esta imediatamente a resposta sobre a operao (nunca me acostumei a nada). A pintura est inchando em lugares diferentes. No lugar onde eu comprei, eles responderam com orgulho: "Estas so rodas para o vero, onde voc as colocou no inverno, afinal o reagente est nas estradas, mas so suaves". Encontrei um camarada na desgra, ele tambm tem um problema, mas s tem pneus de vero. Eu queria examin-lo, os especialistas imediatamente avisaram que eu no teria sucesso, j havia um precedente. Ento, pergunte a si mesmo: Voc quer economizar imediatamente o custo de repintar para esse tipo de dinheiro.