

Separador de madeira SKIF DM 2200

Modelo com falhas graves Divisor de madeira muito ruim. O nariz da cenoura era to fino que a quebra esperada aconteceu muito rapidamente, aps 4-5 horas de trabalho. A empresa reconheceu o defeito, mas no foi para substituir, encomendei em outro lugar, e o eixo atravessou os pinos de 10 cubos.

Encomendei atravs do hello, mas depois de duas semanas, nem a loja nem o fabricante me deu qualquer informao sobre meu pedido