

Crucial Value DDR3 1x8Gb RAM

excelente modelo Ajudou muito quando eu me sentei no Intel HD Graphics. No houve problemas.

excelente modelo comprei h 3 anos, nesse periodo no houve uma nica reclamao sobre a memria, nem um nico bsod. hora de atualizar, vou comprar mais 1 placa.

timo modelo Levei 4 mdulos, sem problemas

timo modelo tima barra para armar e esquecer.

excellent modelo Memtest definido para a noite, nenhum erro foi detectado durante a noite. Funciona na me Gigabyte GA-C1037UN-EU no modo 24/7. O voo normal. Eu levei 700 rublos mais barato do que oferecido agora, mas acho que vou levar a segunda barra tambm, j que os anlogos so um pouco mais caros

bom modelo Talvez eu tenha uma cpia ruim. Mas como no vou fazer overclock, tudo combina comigo

bom modelo Funciona perfeitamente na ASRock B85 Pro4, chipset Intel B85, processador G3220. Tudo foi determinado automaticamente na inicializao, timings, etc., apesar da frequncia base da barra ser de 1600 MHz, e o processador entender apenas at 1333. Em SPD, a 4 posio JEDEC Crucial - marca prpria da Micron, a maior fabricante de memria. Ao contrrio de outros fornecedores que compram a mesma memria e esculpem sua prpria marca, estes vendem o que eles mesmos produzem :) O preo, infelizmente, subiu ultimamente, mas tudo includo

grande modelo Quando instalado em a placa-me Asrock 970 Extreme3, a frequncia foi definida automaticamente para 1600, alterada na BIOS para 1866, deixei todos os timings no auto, no vou brincar com eles por enquanto. Processador AMD FX 4300. A lista de compatibilidade do Asrock 970 Extreme3 no lista esses mdulos, mas isso uma ocorrncia comum. Mas funciona. Eu recomendo.

excelente modelo Reconstru o computador com mais seriedade. com esta placa e vidyuhi 2GB Geforse 610 arrasta tudo em qualquer configurao. Em breve vou colocar mais alguns desses na fera. Em geral, a placa boa, considerando que a frequncia 1333. Aconselho a todos.)

modelo terrvel Peguei trs dessas barras. Cada um deles normalmente funciona sozinho em qualquer um dos canais, juntos (uma barra em cada canal) obtemos uma falha na verso mais recente da bios do Intel S5520SCR.