

Pneus TIGAR UHP 235/55 R17 103W

Para uma condução descontraída em estradas ideais, uma boa opção desportiva. Treadwear 580 indicado, nem tem cheiro, com condução ativa em turbo. Após 1000 km, a borracha ficou careca em uma temporada e meia. Parede lateral muito fraca, você pode dirigir no cascalho e em alguns lugares as peças serão rodadas da borracha. É necessário ter medo de cada junta e escotilha, caso contrário, as avarias laterais são inevitáveis. Ele lida bem com aquaplanagem, enquanto fresco, o mesmo pode ser dito sobre o dedo do pé, nos primeiros meses ele se mantém bem.