

ra de impacto Bosch GBH 8-45 DV Professional 0615

0 Mas com tal poder, esta uma massa normal. Ele martela bem, a vibrao sentida fracamente, sob carga o soco mal est quente. Boto de incio muito conveniente - suave e bem projetado. Comea gradualmente.

Boa potncia, com vibrao mnima. um pouco pesado, mas isso uma vantagem para o desempenho. A vibrao sentida um pouco (graas proteo), ela entra no material suavemente, sem folga.

um excelente modeloSe voc precisa de uma ferramenta profissional para ganhar dinheiro, ento este isso.

excelente modelo Dizem que caro, mas acho que dito por quem no usa o equipamento desta empresa. O preo alto, mas formado no para embalagens de doces e laos, mas pela qualidade, ento, em geral, no menos, medida que os problemas aparecem ou no aparecem, adicionarei reviso

o modelo usual Em geral, bom, parece que uma "raa" (experincia no uso do metabo de agrilo Hilti) funcionou por 4 meses e quebrou. Parou de ligar e se contorce como se o fio estivesse interrompido. Eu no quero entender que ainda est na garantia, vamos ver o que eles dizem. Os pincis pareciam normais - voc pode ver facilmente. Ao comprar, eles disseram para se registrar no site da Bosch para aumentar a garantia para 3 anos, mas claro que isso uma farsa. J tenho uma terceira compra e tudo na mesma histria no possvel passar no site para renovao. Estou mudando minha reviso: em geral, eu estava com preguia de ir ao centro de servio, desmontei-o, parecia que o fio foi interrompido perto da ala perf (uma doena de todos os perfuradores), agora tudo funciona bem, martelando Com um estrondo Os pincis pareciam normais - voc pode ver facilmente. Ao comprar, eles disseram para se registrar no site da Bosch para aumentar a garantia para 3 anos, mas claro que isso uma farsa. J tenho uma terceira compra e tudo na mesma histria no possvel passar no site para renovao. Estou mudando minha reviso: em geral, eu estava com preguia de ir ao centro de servio, desmontei-o, parecia que o fio foi interrompido perto da ala perf (uma doena de todos os perfuradores), agora tudo funciona bem, martelando Com um estrondo