

De'Longhi Scultura ECZ 351.BK

modelo ruim Quase desde o inicio da operao, os problemas comearam a aparecer. Primeiro, o cappuccinatore comeou a cavar no modo de aquecimento. Ento o chifre comeou a fluir. No era crtico, apenas tinha que drenar a gua da panela com mais frequncia, e mais tempo era gasto na limpeza. No segundo ms, o indicador de aquecimento comeou a apagar quase instantaneamente. E no quarto ms, o cappuccinador finalmente parou de funcionar. Tive que levar na assistncia.

modelo ruim Muito barulhento!!! Quando a caneca est funcionando, ela rola gradualmente para baixo das vibraes! No h modo de parada de dosagem, voc mesmo interrompe o trabalho quando no h lugar para caf na caneca! Eu uso o primeiro dia:(no sei o que vai acontecer a seguir