

Capuz Pyramida TL 60 G IX WH

O Nasapmered, tse nadzvichayno cordo apertado. Mesmo que no seja visvel do lado de fora, a prancha muito visvel quebrada irremediavelmente. A combinao de ao e alumnio parece garno natural. Quero ver a suavidade das guias. O painel frontal sai sem lesmas, deslizando automaticamente para dentro da gaveta.

Exaustor pequeno de alto desempenho para instalao ocultaNa nova cozinha, decidimos instalar o exaustor embutido no armrio para ocupar menos espao. Eles pegaram essa pirmide, parece que os comentrios sobre a qualidade de sua tcnica no so ruins. Bem, o preo tambm no o mais alto. verdade que tambm no d pra chamar de baixo.

se o estilo tem garagem com ferramenta, aconselho a levar, mas se pagar algum pela instalao, ento no vale a pena, ningum reconstruir os filtros de gordura por uma hora, h um trabalho delicado e voc precisa de uma chave de fenda Phillips fina.

O cap parece bom, mas a qualidade de construo e os fixadores deixam muito a desejar. Eles so montados na Ucrnia em uma fbrica chamada "RADIADOR-2006". O sistema telescópico no foi fixado corretamente - eu mesmo tive que consert-lo com parafusos autorroscantes. A seo do filtro de gordura, quando fechada, fica encostada na guia de suporte e a tampa do cap no fecha. Tambm necessrio dobrar o guia. Em uma palavra, "monte o construtor e termine voc mesmo." A seo do filtro de gordura, quando fechada, fica encostada na guia de suporte e a tampa do cap no fecha. Tambm necessrio dobrar o guia. Em uma palavra, "monte o construtor e termine voc mesmo." A seo do filtro de gordura, quando fechada, fica encostada na guia de suporte e a tampa do cap no fecha. Tambm necessrio dobrar o guia. Em uma palavra, "monte o construtor e termine voc mesmo."