

Dremel 8100-2/45 Multiferramenta

modelo ruim O eixo, motor, rolamentos ficam em finos batentes de plástico dentro da caixa - dá a grande folga de tudo o que possível. Sim! Pegando na loja e sacudindo o eixo, você não sentir isso. Ao inserir a broca na pino, você não vê as batidas. Mas! Quase todas as ferramentas, exceto uma em forma de broca, vibram em uma ampla faixa de revoluções. Ou seja, literalmente, ao inserir um disco de corte, necessário selecionar a velocidade para que não haja ressonância, e muitas vezes essas velocidades são maiores do que gostaríamos. Existem problemas especialmente grandes com os discos com o sistema SPEED CLIC, estes geralmente são impossíveis de trabalhar devido às vibrações. Tentei superar a folga fazendo os rolamentos se encaixarem mais firmemente, vedando a pista externa com folha de cobre - tudo sem sucesso. A rigidez do corpo simplesmente não é suficiente, comparei com uma Dremel com fio de um amigo - sem exagero - 8100 parece mais uma embarcação chinesa. Muito desapontado. Eu uso, claro. Funciona, independência conveniente da tomada. Mas não é uma ferramenta.

grande modelo

mau modelo