

Mquina de costura Singer 7469/overlocker

modelo ruim No comprei esse carro! Escolhemos esse carro, chamamos 3 lugares e todos em unssono me dissuadem de comprar! Os vendedores param de trabalhar com esta empresa. Depois que a Singer foi comprada pelos brasileiros, a qualidade caiu drasticamente. E peas de reposio no so importadas para Moscou. Anteriormente, havia vrios lugares onde era possvel repar-los, mas agora esto todos fechados. Agulhas comuns no cabem na mquina de escrever: impossvel inseri-las completamente. Apenas suas agulhas "Singer" em trip. Eles fizeram alguns cortes complicados no final, aparentemente no porta-agulhas os pinos correspondentes interferem. Decidiu-se pagar um pouco mais e comprar um Jaguar CR-900 (sem propaganda!). Coloco 2 pontos, pois as caractersticas so 5, e o desejo de ganhar dinheiro com consumveis 0.

um bom modelo Quero dizer desde j que a experincia operacional desta mquina zero. Estou escrevendo uma resenha para para que outros no cometam meu erro. Encomendei um carro em uma loja online, focando nas especificaes tcnicas listadas no site do vendedor. Entre outras caractersticas, fui atrado pelo comprimento do ponto de 7 mm e pela largura do ponto de 7 mm. Encomendado, entregue, pago, o mensageiro foi embora. A mquina costura, tudo est zumbindo. Agora vamos verificar o comprimento e a largura do ponto.... A flor de pedra no sai....))) O comprimento mximo de 4,75 mm (isto 3/16 de polegada, a origem americana da marca se faz sentir) , a largura de 6 mm. Como assim? Comecei a entender A instruo em russo acabou sendo para vrias mquinas ao mesmo tempo e um pouco truncada. Mas o idioma ingls, baixado da Internet, do site americano est completo. Nessa instruo h uma tabela da qual pode-se ver que o comprimento do ponto reto de at 4,75 mm, a largura do ponto em zig-zague de at 6 mm, mas a largura de alguns pontos decorativos realmente de at 7 mm. Tudo isso verdade para outros carros Singer semelhantes. Devolvi o carro loja.