

Placa Gefest 5100-04 0001

modelo normal, nada de especial

excelente modelo Nada diferente da empresa de combusto. O preo mais baixo. Enquanto tudo est funcionando.

um excelente modelo Os queimadores queimam perfeitamente, o fogo est configurado corretamente para gasodutos em Moscou e regio.

um excelente modelo As vantagens j foram descritas em outros comentrios. melhor assar em um recipiente fechado, caso contrrio, a umidade evapora rapidamente com o ar quente. fornos eltricos so cozidos em um volume fechado, voc no pode fech-lo l. em Yaroslavl, a presso do gs no pde ser encontrada, os jatos no mudaram, o gs queima constantemente por minutos, a chama mnima. Para quem tem problema com o controle de gs: PRECISA PRESSIONAR MAIS FORTE A PEA. h um contato em movimento e, com presso fraca, o circuito do termopar no fecha. Estou trollando minha esposa h uma semana que ela no gosta do fogo: solto fscas no terceiro clique e tudo queima comigo, e ela o mantm por um minuto e nem sempre acende.))) Pressione com mais fora e voc ficar feliz!

excelente modelo H um desligamento de segurana !! Especialmente verificado. Aps 3 horas, aps ligar o queimador, ele desliga sozinho. legal quando h velhos esquecidos em casa.

mau modelo Em maro de 2015, no meu aniversrio de 55 anos, meus filhos me deram um fogo PG-5100-04. Eles gostam muito das minhas tortas. Antes disso, eu tambm usava "Hefesto" (havia 2 modelos diferentes). Neste ltimo, o forno queimava s vezes. Portanto, eles no eram mesquinhos, compraram um fogo com todos os sinos e apitos. Estou sofrendo h 2 anos. Tornou-se menos propenso a assar e usar o forno. Asas e pernas de frango mal assaram em 2 horas (o forno apagou duas vezes). Ontem cozinhei "charlotte" por mais de uma hora, sentado no fogo e olhando a chama, porque ela tentou se apagar com o armrio de baixo entreaberto. Ento, no dia anterior, o mestre do servio de reparo (UE "Mingaz") aconselhou. E mais uma vez acrescentou "chama", porque a gua ferve muito lentamente. Posso instal-lo no corredor, h mais ar?! "Forno maravilhoso" !!! Ela me pegou! Todas as 3 lombadas do carto de garantia j foram arrancadas. Mudam uma coisa, depois outra. E o segundo trabalhador, supostamente um "representante" tambm me encontrou: dizem que no sei cozinhar, no aprendi. E pode fazer com que, em geral, meu fogo seja removido do servio de garantia. 6 de maro de 2017 A garantia termina. No pretendo pagar por casamentos.

modelo terrvel Fogo comprado em 27 de julho de 2016. Antes disso, por cerca de 20 anos eles usaram o fogo Hefesto do modelo antigo, no houve reclamaes. O forno foi usado com muita frequncia, s vezes vrias vezes por semana, bolos, carnes, aves, peixes, legumes, caarolas ficaram perfeitos. hora de trocar o fogo. Naturalmente, escolhemos Hefesto, optamos pelo modelo

5100-04. O problema começou desde o primeiro uso. No primeiro dia, fiz coxinhas de frango com batatas no forno, mas nem depois de meia hora, nem depois de uma hora, nada começou a cozinhar. As pernas estavam um pouco quentes em cima (se você tocar com a mão), mas elas já começaram a secar em cima. Fritei em uma frigideira no fogo e ligamos para o departamento de atendimento ao cliente da loja. O mestre chegou. Uma chaleira de 2,5 litros ferveu por 25 minutos em temperatura máxima. A temperatura no forno no máximo era de 300 graus, como deveria ser. Reduzido para 180 - depois de alguns minutos o gás acabou e foi impossível ligar o forno por mais 5 minutos. O mestre elaborou um ato de mau funcionamento, a loja agora prometeu devolver o dinheiro. Meu marido não ficou satisfeito com isso. Afinal, de alguma forma, o resto cozinha Hefesto nos fogos e até escreve comentários elogiosos! Está escrito no documento de fábrica que o fogo passou no teste de fábrica com uma pressão de gás de 20 mbar. O marido chamado Mosgaz, foi informado de que a pressão nos gasodutos de Moscou de 130-140 mm de coluna de água, ou seja, 13 mbar. Nos países europeus, 20 mbar são aceitos, ou seja, nosso fogo está sintonizado com gasodutos europeus. Eu não era muito preguiçoso e liguei para a fábrica de Hefesto na Bielorrússia. Acontece que há alguns anos a fábrica foi condenada a fornecer placas de 20 mbar para a Rússia, supostamente a Rússia está mudando para o padrão europeu. impossível reconfigurá-los por conta própria, porque mesmo bicos para nossa pressão não estão incluídos no kit. Portanto, todos os que escolhem Hephaestus precisam saber que há vários anos são fornecidos Rússia fogos que obviamente não são adequados para nossas linhas de gás de 13 mbar. Fica claro por que exatamente nos últimos anos há tantos comentários sobre Hefesto "o forno não assa, os queimadores mal queimam".

Estou usando este modelo há dois meses. Decidi escrever um comentário. At agora, eu realmente gosto de tudo))) O controle de gás dos queimadores já ajudou duas vezes: no primeiro dia de operação, o vento soprou o queimador da janela (posso dizer que, temendo isso, comprei um fogo com controle de queimador), mas não percebi. O gás parou de fluir, então tudo deu certo. Hoje vi que outro queimador estava ligado, mas não havia fogo, o gás também não foi. Então já está justificado. Sim, devido ao controle de gás dos queimadores, a ignição demora muito tempo (6-7 segundos) quando você liga o queimador pela primeira vez em um dia. Além disso, quando os próximos são ligados, não há esse problema, como quando ligado após algumas horas - ele acende em 2-3 segundos. Já estamos acostumados. Eu uso um alarme o tempo todo. conveniente lavar a superfície devido ao fato de haver duas grelhas de ferro fundido - em uma há uma panela com uma chaleira e, na outra, levanto minha superfície. Depois troco de lugar. Muito confortavelmente. Posso dizer sobre o forno que o queimei pela primeira vez conforme indicado nas instruções. Agora não há cheiro, as placas do fogo estão aquecendo, mas até agora não crítico. O fabricante nas instruções indica que deve ser instalado a 2 cm da parede do gabinete. Eu tenho um back to back. Está tudo bem por enquanto. Sim, eu já fiz kebabs mais de uma vez))) Eu gosto) Claro, no gosto na grelha e você precisa escolher uma receita e técnica de assar, mas ... a família bonita. Além disso, muito impressionante - os convidados são recebidos com exclamações))) Mas ainda não tentei fazer tortas, então não posso dizer. Em geral, recomendo muito o fogo.

excelente modelo Por esse dinheiro, você não encontrará um conjunto tão completo de fogos importados. A qualidade de construção é boa. Eu recomendo.

excelente modelo muitas pessoas reclamam da ignição longa. camaradas, acenda em fogo baixo,

assim o sensor aquece muito mais rápido, pois aquecido pela ponta da chama, e não pela base como em fogo alto. Convinco-se disso. Alguns segundos e o gás não sai, mas em fogo alto você tem que manter o botão pressionado por muito tempo

excelente modelo Muito satisfeito!!!

ruim modelo As impressões do fogo são muito tristes. Mesmo assim, por esse preço, quero ter um bom dispositivo, moderno, sem problemas elementares de ignição. Sim, claro, não é difícil acender o forno com um isqueiro, mas escolho o aparelho e pago um bom dinheiro por esse forno, mas recebo uma "máquina do tempo no tempo da URSS". Depois da história da ignição elétrica, não tenho confiança no cronômetro, por exemplo, que ele desligar o processo de cozimento nos queimadores ou no forno a tempo, possível relaxar neste tipo.

um bom modelo Precisamos de segurança e comodidade. Os botões de ajuste do acelerador giram após serem pressionados. O controle de gás desliga o fornecimento de gás 3-5 segundos após o fogo desaparecer. Gostei da luz de fundo do forno e do temporizador para desligar os queimadores. Não usamos nem espetos para churrasco. Apenas um fator foi prejudicado por uma surpresa. Não foi abordado no site (apenas nas instruções): Nota. Devido ao sistema de controle de gás, a ignição dos queimadores leva 10 segundos. A escolha recaiu sobre este modelo como resultado do aparecimento de uma opção na família. Precisamos de segurança e comodidade. Os botões de ajuste do acelerador giram após serem pressionados. O controle de gás desliga o fornecimento de gás 3-5 segundos após o fogo desaparecer. Gostei da luz de fundo do forno e do temporizador para desligar os queimadores. Não usamos nem espetos para churrasco. Apenas um fator foi prejudicado por uma surpresa. Não foi abordado no site (apenas nas instruções): Nota. Devido ao sistema de controle de gás, a ignição dos queimadores leva 10 segundos. A escolha recaiu sobre este modelo como resultado do aparecimento de uma opção na família. Precisamos de segurança e comodidade. Os botões de ajuste do acelerador giram após serem pressionados. O controle de gás desliga o fornecimento de gás 3-5 segundos após o fogo desaparecer. Gostei da luz de fundo do forno e do temporizador para desligar os queimadores. Não usamos nem espetos para churrasco. Apenas um fator foi prejudicado por uma surpresa. Não foi abordado no site (apenas nas instruções): Nota. Devido ao sistema de controle de gás, a ignição dos queimadores leva 10 segundos. Ofuscado por apenas um fator que foi uma surpresa, que não foi abordado no site (apenas nas instruções): Preste atenção. Devido ao sistema de controle de gás, a ignição dos queimadores leva 10 segundos. Ofuscado por apenas um fator que foi uma surpresa, que não foi abordado no site (apenas nas instruções): Preste atenção. Devido ao sistema de controle de gás, a ignição dos queimadores leva 10 segundos.