

Mquina de lavar roupa Atlant CMA 50Y108

Houve uma primeira lavagem sem carregamento. A gua apareceu na parte inferior entre a escotilha (porta) e o selo. Ao abrir a porta aps o trmino do programa, a gua respingou no cho. Um pouco, mas ainda assim... Ao final da lavagem, a bandeja para equipamentos especiais est cheia de gua. Talvez esteja tudo bem? Explique, por favor, quem puder. Obrigado.

Antes disso, a LG serviu fielmente por 13 anos sem uma nica avaria, mas mais cedo ou mais tarde tudo chega ao fim. Tive que comprar uma nova, a escolha recaiu sobre a Atlant (subornaram o preo e 3 anos de garantia) 2 semanas aps a compra, a mquina levantou e o programa voou. Trouxeram um novo, ficou tudo bem por um ms, depois passou e passou com o que sofre at hoje. Se decidir comprar este aparelho. compre uma tbua melhor - barata, alegre e sem problemas.

Lavei para residncia de vero, uma tima opo!!! Lava perfeitamente como indicado!

Compramos uma mquina para mame com tampa removvel para colocar embaixo da bancada, mas esta mquina tem um contrapeso no tambor localizado logo abaixo da tampa, ento se houver uma pequena lacuna - atinge a bancada com muita fora durante o ciclo de centrifugao. Eu tive que dar minha me seu velho Zanussi - ela tem um design completamente diferente e pegar Atlant para si mesma com a tampa colocada. Como resultado, todos ficam felizes.

Apaga bem, mas faz barulho. Definitivamente no uma opo para uma lavagem noturna. Bem, se as crianas pequenas estiverem em casa, elas no dormiro sob este apito.

Senhores, fabricantes! Faa um conjunto completo em "U" com mangas estendidas e um cabo (2m). Que fique mais caro pelo valor: mangueira de drenagem 60r + mangueira de entrada 100r + cabo 150r + custos de mo de obra e as pessoas vo levar. nem todo mundo tem comunicao a menos de 1 metro da mquina de escrever.