

Memria SSD Patriot P210S128G25

alm de encurtar a hora de uma verificao antivrus completa de 45 para 10 minutos (o que contribuiu positivamente para a economia do laptop) durante a operao do laptop com a nova capacidade de armazenamento, houve algumas deficincias na aparentemente inconsistncia de a velocidade real de leitura (440 MB / 2 segundos considerado pequeno) recurso TBW com um limite de 120 TB (quando um PC ou laptop usado em uma base inicializada no modo de navegao livre de pginas da web e atualizaes regulares de todos os complementos do sistema, esse recurso usado em 20 anos de 9 meses e, com a reinstalao parcial de complementos para robs, a vida til ser reduzida (rokiv). Como um arquivo seguro para o Patriot P210, temos boas decises, mas instalar em um novo sistema operacional e complementos favoritos no mais razovel.

modelo com falhas gravesNo aconselho tomar melhor pagar mais por um SSD mais confivel. O preo realmente baixo, mas h uma grande probabilidade de desperdiar dinheiro.

Se o oramento estiver apertado, voc pode aceitar.A velocidade de leitura e gravao funciona bem, a velocidade de leitura e escrita acabou sendo maior do que a leitura declarada de 550 mb/s, escrevendo 520mb/s.

no levecerca de um ano de uso do drive ssd e Victoria diz que a velocidade mdia de leitura 90-100mb. lata. meu hdd antigo tem aproximadamente os mesmos parmetros

modelo usual, nada de especial eu o levei para um laptop, no Windows, para substituir um disco rgido cansado, depois de preencher o Windows com espao em disco, na verdade ele mostra 238 GB claro que comecei a pesquisar no Google - por qu? descobriu-se que o resto uma reserva, e essa a norma para todos os SSDs. Baixei e instalei o DiskMark, e est estranho aqui! Mostra leitura 470 e escrita 420, ou seja, leitura abaixo do declarado 500, mas escrita superior. Eu tambm queria ver a temperatura, mas descobri que no havia sensor de temperatura nele, provavelmente eles o cortaram para torn-lo mais barato. ainda um problema para muitos SSDs, e este no exceo - depois que o disco estava 70% cheio, a velocidade de leitura e gravao caiu para 200 em mdia