

/ chave de fenda Bosch GSB 16 RE Professional 061

Confortvel, potente, com mandril de liberao rpida. Ele entra em metal e tijolo com suavidade e preciso, praticamente no h recuo e vibrao, tambm aplico um mnimo de esforo durante o trabalho. Eu tambm quero tentar trabalhar com concreto, acho que no vai te decepcionar.

modelo usualA potncia no suficiente nesta furadeira, mas eu meio que entendi isso para um trabalho srio em concreto, voc precisa de um soco (a propsito, existe). Mas por uma questo de interesse, imediatamente aps a compra, tentei perfurar pelo menos 8 mm (mais fcil levar uma broca comigo) E aqui foi descoberto o problema do cartucho BZP. Sob carga e vibrao, ele libera a broca. Eu verifiquei ao perfurar metal - o mesmo. Apenas madeira e aglomerado no afetam o cartucho. Resumindo, acho difcil responder pelo que dei ao fluxo de dinheiro.

mau modeloObrigado caro Bosch! Graas a voc, parei de acreditar em publicidade. Por que escrever em furadeiras de impacto, que eles podem perfurar concreto? Estou sendo sincero, acreditei, at vi a foto. Ento, eu informo, no perfura concreto. Mais precisamente, torna-se to difcil que voc quer uivar de desamparo! E nenhum deles tem 16 mm, porque 8 o limite dela, caramba. Bem, para um lanche: o cartucho gira o tempo todo, principalmente no impacto. Obrigado pela "qualidade".

modelo normalNo segundo dia de uso, percebi o erro que havia cometido ao comprar uma furadeira IMPACT com mandril sem chave. Comprou, contando apenas com a qualidade alardeada da Bosch. Eles no vo escorregar como besteira. impossvel realmente perfurar qualquer coisa e impossvel perfurar com fora. O cartucho se solta muito rapidamente, no importa como voc o prenda, e a ferramenta comea a girar no cartucho. Naturalmente, voc tem que interromper e apertar o tempo todo. s vezes at 3 vezes em um buraco. Irritante insanamente, e o retorno no funcionar j.

modelo comum at estranho que a furadeira Bosch tenha tantos defeitos. A nica coisa que bem feita o case (durvel, confortvel). Todo o resto ruim. O mandril sem chave est girando constantemente, necessrio interromper durante a operao e apert-lo. O poder poderia dar mais. 16 com uma furadeira, para fazer um furo em um tijolo, leva de 1 a 2 minutos para perfurar. Por muito tempo. bom que a caixa de cmbio ainda esteja viva, o que no pode ser dito sobre o interruptor reverso. Ele voa com vibrao, ento voc precisa corrigi-lo manualmente. Muito desperdcio pelo preo.

modelo ruimTudo de bom nessa furadeira de "impacto" termina em ergonomia. O mandril de fixao rpida e no foi projetado para funcionar em uma furadeira de impacto - ele gira constantemente, no importa como voc o aperte. A partir da mesma vibrao, a alavanca de r desliza sozinha e a furadeira para. Bem, para um lanche, seis meses depois, uma engrenagem caiu na caixa de cmbio. O preo dos reparos - me no se preocupe. No aconselho.

mau modeloVou comear com coisas pequenas e em ordem crescente.1) O inverso foi feito como uma asneira, ou melhor, sua troca, se o trabalho est sendo feito com um golpe, depois de um

tempo a broca simplesmente para. A primeira vez eu tive at medo de que ele pegasse fogo. Mas descobriu-se que a alavanca reversa simplesmente escorregou de um lugar fixo. Desde ento, tenho segurado com o dedo o tempo todo. 2) Quem inventou o mandril sem chave para o IMPACT! broca eu s no sei. Ou o design do cartucho ruim ou a ideia em si defeituosa - o cartucho gira o tempo todo 3) Francamente, no h energia suficiente. Mesmo ao perfurar metal, furos no concreto esto fora de questo. Talvez muito pequeno (6 * 40) e com grande tormento. 4) E finalmente - aps 4 meses, a broca ordenou uma vida longa: na engrenagem cilndrica, o servio no contou 4 dentes e me acusou de cargas pesadas na ferramenta. Vou prestar ateno - as cargas no Bosch azul eram muito altas. Claro que me recusei a reparar por minha conta, mas no futuro serei mais esperto e me recusarei a pagar tais quantias. Mas a cor azul da Bosch e o alto custo devem impor obrigaes ao fabricante, sejam 100. O design do cartucho extremamente malsucedido. Talvez no tenha ocorrido ao fabricante que, ao trabalhar com um golpe, o cartucho simplesmente se desbloqueia! E exatamente assim que acontece, alm disso, a alavanca de inverso de vibrao se move sozinha! E isso apesar do fato de eu furar um tijolo, basicamente. A propsito, no h uma conversa particular sobre concreto - 6, no mximo, com tenso - sob buchas de 8 mm. Esta furadeira de impacto "profissional" simplesmente no suficiente para mais potncia. E para um lanche - a coisa mais triste. A broca quebrou aps 9 meses. Os dentes caram de uma s vez em vrias marchas. O servio me acusou de cargas excessivas, embora deixe-me lembrar que praticamente no furei concreto.

mau modeloNo tive tempo de aproveitar esta "ferramenta profissional", pois simplesmente quebrou a primeira ordem. Nada de especial, tentei furar com uma broca de 10mm em tijolo vermelho. Feito cerca de 20 buracos, depois em falha. Aps o diagnstico, o servio emitiu uma resoluo - desgaste de 5 dentes da engrenagem principal e lascas nos dentes da engrenagem helicoidal do eixo do rotor. Ou seja, quebrei com sobrecargas excessivas e o reparo pago. Comprado em dezembro de 2015, muito recentemente. Completa decepo com a qualidade alardeada do Bosch azul.

modelo terrvelA decepo com essa marca no a primeira, a qualidade de construo muito ruim!!!! Eles se recusaram a reparar e disseram que essa ferramenta "profissional" no poderia suportar a carga. Uma impresso que eles s podem fazer furos em uma rvore !!!!! Nada alm de Bosch e no olhou. Subi nos fruns, escolhi atravs da loja online. Como pensei, escolhi exatamente o que queria, trabalhei cerca de 10 dias. Com a principal coisa que eles levaram para ela, fazer buracos no concreto, ela no consegue lidar. Ela tentou, se aqueceu. Como resultado, havia um cheiro perceptvel de plstico queimado ou verniz. Entreguei para reparo na garantia - eles prometem substituir o motor. Eles tentaram atribu-lo operao inadequada, mas externamente ela nem teve tempo de se arranhar, mesmo o cartucho intocado no pde ser comprovado. Pecaram na caixa de cmbio, mas est em ordem. Houve uma reclamao sobre o reverso. No modo de choque, o interruptor desliza e, aps alguns segundos, a furadeira se levanta. Voc tem que segur-lo com uma mo. O mandril no segura bem as brocas com haste cilndrica ao trabalhar com um golpe. Agora estou sentado e pensando, ou tente devolver a broca loja na prxima avaria, ou cuspir em despesas, coloque-o em reserva e pegue algo para mim - algo menos prestigioso, mas mais confivel

A broca boa e vale o dinheiro. Embora por dentro tudo seja simplesmente ultrajante. Mas por 2 anos no h problemas com ele, embora j tenha cado de telhados e ficado debaixo d'gua mais de uma vez.

bom modelo Comprei este dispositivo para aparafusar um perfil de ao 40 * 60 * 3 (estrutura de telhado de metal), peguei parafusos com uma ponta sob a cabeça por 8. Ele os dirige com um estrondo. Também usei para aparafusar parafusos auto-roscantes em uma caixa de madeira (um bloco de três tábuas de 50 * 150 mm). Parafusos autorroscantes foram colocados sob o bastão cruciforme. Comprimento dos parafusos autorroscantes até 120mm. Se você desacelerar e girar intermitentemente, ele puxa muito bem. Claro, muitos bits foram destruídos, mas vamos atribuir isso à qualidade do fabricante taiwanês de consumíveis cruciformes. No frio, facilmente dá chances às chaves de fenda, porque os Shuriks morrem rapidamente e nem todos podem lidar com esse volume de trabalho. Eu não furei concreto, para esses fins tenho um perf. Então, algo assim.

uma boa modelo nossa comunicação com ela foi bem até o momento em que ela começou a martelar concreto, madeira, metal sem problemas, não sei se consegui tal cópia, mas onde você precisa furar funciona bem, mas nada com concreto, as brocas de concreto são novas, mas mal martelam e começam a esquentar rapidamente, o que não é bom. Em geral, encontra-se está aguardando reparo, acho que a garantia acabou.

um excelente modelo Montagem Rússia, mas não notei nada de errado com ele.

Eu tenho usado por mais de um ano, e todo esse tempo constantemente faço furos em madeira e metal. Furos de 4 mm a 20 mm. E nunca houve problemas com isso. Eu recomendo a furadeira para todos que estão relacionados ao encanamento.

timo modelo Achei que o cartucho não duraria muito, mas por mais de um ano de trabalho diário de encanamento tem sido excelente !!! Faço constantemente furos em metal com brocas de 4mm a 22mm.

bom modelo Fica firme na mão, não anda ao furar, o limitador pode ser ajustado com apenas um clique do botão, você não precisa desapertar a alavanca para alterar o nível limite, embora esta seja uma nuance muito pequena, mas quando você se acostuma a trabalhar rapidamente, um pouco chato que, para alterar a profundidade de perfuração, você precise desapertar a alavanca para alterar a posição do limitador e, se tiver que fazer isso muitas vezes, então geralmente é um distribuidor, neste modelo isso é uma grande vantagem.