

Serra STIHL TS 800 40

um bom modelo, gostei TS 800 um bom aparelho, de 15 pedaos quebrados 12 pistes estavam rasgados (saias na entrada central do carburador) fundio mal pensada do pisto (estreitamento do no interior, 17 pedaos de elsticos de transio do carburador no lado do ventilador foram rasgados (seca com o fluxo de ar).

bom modeloMquina extremamente profissional, para condies de servio pesado, e preos adequados para servio de um revendedor autorizado. No desejvel reparo e manuteno no mercado.