

# Moedor Bosch PEX 300 AE 06033A3020

timo modelo, gostei muito comprei em verde g/m. Boa mquina, no para quando pressionada. H uma ala, pode ser conectada a um aspirador domestico sem adaptador. Como o consultor me garantiu, os pratos do Dexter se encaixam.

Um modelo maravilhoso, merecido Poderoso, com um cabo confortvel. A vibrao sentida, claro, mas no critica. Os discos em uma placa seguram bem, desde que voc compre equipamentos da marca Bosch.

Forma leve e confortvel, quase no vibra durante a operao. Gostei da funcionalidade: h um controlador de velocidade, velcro confivel para folhas de lixa, um recipiente de poeira. Lixa madeira perfeitamente - tanto na fase de preparao quanto no acabamento, estou satisfeito com a ferramenta.

Excelente ferramenta Ferramenta de qualidade e confivel para o artesanato domestico. Ala leve e confortvel, com funcionalidade decente. A mquina funciona silenciosamente, praticamente no vibra, h um controle de velocidade e um coletor de poeira removvel com filtro interno.

modelo regular Usado por vrios meses apenas nos finais de semana para moagem em casa da OCB. Usei apenas rebolos originais da Bosch. Depois de triturar cerca de 15 metros quadrados, os crculos comecaram a voar. Tive que comprar a sola original por 1200 e almofadas Mirka, como aconselhado em todos os lugares. Mas por algum motivo eles no escreveram em lugar nenhum que os rebolos tambm voaram do pequeno mundo, aps cerca de uma hora de trabalho. Comprei uma almofada protetora macia de 5 mm de espessura e os crculos comecaram a se agarrar ao ltimo, at que voc mesmo a trocasse. Depois de um tempo, a poeira comeou a penetrar cada vez mais no recipiente. Como se viu, por um lado, a tampa parou de fixar e se afastou durante o trabalho. Terminei a casa por fora, comecei por dentro. No tive tempo de terminar um quarto, quando a mquina parou de ligar. Deu uma garantia - o rotor do motor queimou. Eles tambm prometeram consertar o container na garantia. Estou esperando o reparo ser concluido

modelo ruim A principal desvantagem que ele transmite vibraes muito fortes para a mo, aps 5-7 minutos de trabalho o pulso comea a doer. Suspeito que trabalhar com tal mquina seja perigoso para a sade (especialmente para as articulaes). No aconselho a compr-la.

um excelente modelo Em uso h 4 anos. Polimento automatico, placas processadas, paredes lixadas. Em todos os lugares ela ajudou e no a decepcionou.

terrvel modelo o nico servio de reparo com garantia em Moscou que no funciona nos fins de semana e noite, juntamente com a qualidade do atual Bosch, fechou esta marca para mim

modelo comum Eu não compraria uma segunda vez. O problema se formou no rápido desgaste da plataforma da chapa para fixação da lixa. Literalmente depois de 2 meses, ela começou a segurar mal os lenis. O serviço disse que a substituiu da placa por uma garantia, o custo de 1800 rublos. E eles me acusaram de usar consumíveis sem marca. É impossível encontrá-los na venda. Você tem que sair e comprar ganchos de outros fabricantes. Em suma, a dor de tal compra é mais do que boa.

modelo usual Este moedor foi comprado para que ao lixar as paredes, após reboco e massa, a sala não ficasse empoeirada (eu costumava fazer manualmente). E aqui, não apenas a poeira não permanece, mas também é pulverizada pelo ventilador da ferramenta, de modo que é impossível estar na sala após 20 minutos de trabalho. Eu tinha que fazer pausas regulares. E quando os círculos começaram a cair a cada 10 minutos, fiquei completamente decepcionado com essa ferramenta. Com os contras que eu tinha, esta ferramenta é inútil para mim. Escolhi uma ferramenta de marca Bosch esperando por sua reputação, mas como a prática mostrou, eu estava errado. O filtro provavelmente era um casamento, mas costumo ler sobre o fato de que as placas não mantêm os círculos. Agora eu tenho que comprar uma nova placa e tentar com ela. Tendo ficado parado por um ano, foi necessário novamente, só que agora lixar a escada de madeira sob envernizamento. Ao mesmo tempo, a pele era pequena (mais de 160), lidava com essa tarefa normalmente. A menos, claro, que assumamos que a poeira não é filtrada, a área de esfola foi de cerca de 1,5 m<sup>2</sup>. A superfície ficou perfeitamente lisa, antes disso era spera após o aplainamento e a montagem. Conclui que, se você precisar de uma ferramenta para finalizar a preparação do material para verniz ou tinta, ela servirá. Já que neste caso a adesão ao material é mínima e os círculos não caem.

bom modelo Para mim, ideal para trabalho doméstico e no campo - uma máquina doméstica bastante potente, leve e conveniente.

excelente modelo Comprei esta máquina para trabalhar no campo. Modo com diferentes gros de P36 a P220. Usei-o principalmente em velocidades de vibração médias e máximas. O dispositivo lidou com todas as tarefas atribuídas. Outro + no cofrinho da casa BOSCH.